

Gebrauchsanleitung ZviZZer Keramik Lack Versiegelung-Set

Um ein optimales Ergebnis mit ZviZZer CERAMIC COAT 2 zu erzielen, empfehlen wir folgende Anweisungen zu befolgen.

Wir empfehlen grundsätzlich dringend das Tragen von Nitril-Handschuhen zum Schutz Ihrer Haut!

REINIGUNG

Die zu versiegelnde Lackoberfläche muss trocken und frei von Verschmutzungen und Staub sein. Zur Vorbehandlung und Aufbereitung älterer Lacke eignen sich silikon- öl- und wachsfreie handelsübliche Lackreiniger oder Schleifpolituren. Als letzten Schritt vor dem Auftragen der Versiegelung empfehlen wir eine Reinigung des Lacks mit ZviZZer CLEAN COAT 1.

VERARBEITUNG

Verarbeiten Sie ZviZZer CERAMIC COAT 2 bei +5°C bis +25°C / Luftfeuchtigkeit <80% / vermeiden Sie unbedingt direktes Sonnenlicht beim Auftragen. Tropfen Sie 5-10 Tropfen ZviZZer CERAMIC COAT 2 auf ein feinmaschiges Applikatorpad und verteilen Sie das Material so lange auf der Oberfläche bis keine oder nur noch sehr geringe Materialrückstände sichtbar sind. Arbeiten Sie immer in kleinen Teilbereichen, da sonst Überschüsse unter Umständen nicht rechtzeitig entfernt werden können. Überschüsse müssen innerhalb von 5-10 Minuten mit einem ZviZZer Mikrofasertuch entfernt werden. Wird das Zeitfenster von 10 Minuten überschritten ist die Versiegelung soweit angehärtet, dass Sie nur noch maschinell mit abrasiver Schleifpolitur entfernt werden kann. ZviZZer CERAMIC COAT 2 kann geschichtet werden – weitere Schichten ZviZZer CERAMIC COAT 2 müssen innerhalb von 5-10 Minuten nach der Applikation der vorherigen Schicht aufgetragen werden. Sollte dieses Zeitfenster überschritten werden wird eine weitere Schicht von der bereits aufgetragenen Schicht abgestoßen.

TROCKNUNG

Die Härtephase beträgt 12 Stunden bei 20°C. Nach dieser Zeitspanne ist die Beschichtung wetterfest. Das Fahrzeug sollte nach der Versiegelung innerhalb der nächsten 72 Stunden nicht gewaschen werden. Nach dieser Zeitspanne ist die Beschichtung wetterfest.

Die vollständige Aushärtung ist erst nach 7 Tagen abgeschlossen. ZviZZer CERAMIC COAT 2 kann thermisch (z.B. mit Infrarotstrahlen) gehärtet werden. Die Aushärtezeit beträgt 3-4 Stunden bei 50°C; 2 Stunden bei 80°C.

HINWEIS

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten. Wir übernehmen keine Gewährleistung für eine nicht nach dieser Anweisung durchgeführten Verarbeitung. Dem Anwender wird angeraten an unauffälliger Stelle eine Probefläche anzulegen und das Produkt in eigener Verantwortung auf Eignung selbst zu prüfen. Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt, kann keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Dieses Druckstück erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und verliert im Falle einer Neuauflage seine Gültigkeit.