


LÖSCHDECKE

FIRE BLANKET




Art.-Nr. / Art.No.: 1 29121 0 · **BLD-02** · DIN EN 1869:2001 · Größe/Dimensions: 1,2 m x 1,2 m


1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



DE Faltanleitung

- 1.) Legen Sie die Löschdecke auf eine saubere Fläche, so dass die Bänder unterhalb der Löschdecke hervorkommen und zu Ihnen weisen.
- 2.) Legen Sie die linke Kante so weit nach rechts, dass der Abstand der Bänder etwas kleiner ist, als die Breite des Behälters.
- 3.) Legen Sie nun den linken Falz auf die linke Kante.
- 4.) Legen Sie die rechte Kante auf den linken Falz.
- 5.) Legen Sie die obere Kante auf die untere Kante.
- 6.) Legen Sie den oberen Falz auf die untere Kante.
- 7.) Schieben Sie die gefaltete Löschdecke in den Behälter, so dass die Bänder heraushängen und verschließen Sie den Behälter wieder.

GB Folding instructions

- 1.) Lay the fire blanket on a clean surface, so that the belts come out below the fire blanket and point to you.
- 2.) Lay the left edge so far to the right, so that the spacing of the belts is slightly less than the width of the container.
- 3.) Now lay the left fold on the left edge.
- 4.) Lay the right edge on the left fold.
- 5.) Lay the top edge on the bottom edge.
- 6.) Lay the top fold on the bottom edge.
- 7.) Push the folded fire blanket in the container, so that the belts hang out and close the container.

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

www.brennenstuhl.com

0488311/316 · DE/GB · Made in China