

airco well®

996 Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen

Nettoyant hygiénique spécial pour le boîtier de filtre à pollen et les conduits d'air adjacents. Sans parfums et colorants allergènes.



Propriétés

- ✓ Nettoie l'environnement du filtre à pollen et les conduits d'air adjacents
- ✓ Retarde l'apparition de micro-organismes (par exemple les champignons, les bactéries)
- ✓ Ecologique et protecteur
- ✓ Effet nettoyant intensif grâce à une humidification optimale

Domaine d'application

- ✓ Nettoyage hygiénique du boîtier de filtre à pollen et des conduits d'air adjacents des climatiseurs
- ✓ A chaque remplacement du filtre à pollen

Mode d'emploi

Suivre les informations de service SI 996. Lors du remplacement du filtre à pollen, vaporiser le boîtier de filtre à pollen et les conduits d'air adjacents du climatiseur et essuyer avec un chiffon non pelucheux. Application optimisée par une sonde de pulvérisation.

Description du produit	Contenu	Référence de l'article	Unité de conditionnement
Nettoyant hygiénisant boîtier de filtre à pollen	75 ml	1102671	24 PCS
Accessoire complémentaire		Référence de l'article	Unité de conditionnement
Sonde de brumizat. pour boîtier filtre pollen, 0		1400741	1000 PCS



Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d'études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l'utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d'expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d'éventuels contrats de vente. L'information sur le produit n'est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 | Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

PI 996 20221031

TUNAP.fr
TUNAP.be
TUNAP.nl
TUNAP.ch