

Filtro antiparticolato diesel intasato?

Pulire & prevenire invece di rinnovare!

Scegliete l'alternativa meno costosa!



Wepp 2232 FAP- Depuratore diretto

Pulisce e dissolve i depositi di cenere e carbone senza smontare il filtro, non infiammabile e senza metalli.



Wepp 2232 FAP- Depuratore diretto

Applicazione

- In caso di potenza ridotta o in caso di disturbi al filtro FAP.
- Il veicolo è in stato d'emergenza con una pressione differenziale fortemente aumentata ed è visualizzato il messaggio di errore "Rigenerazione impossibile"

Grazie alle sue eccellenti proprietà di vaporizzazione il pulitore penetra profondamente nella struttura alveolata del filtro e ammorbidisce lo strato di fuliggine incrostata.

Wepp 2232 FAP- Depuratore diretto

Applicazione

In nessun caso far girare il motore a caldo. Il filtro dev'essere tiepido per ottenere un buon risultato.

1. Riempire la pistola con 500 ml di pulitore **WEPP 2232 DPF** .



Wepp 2232 FAP- Depuratore diretto

Applicazione

1. Misurare il tenore di fuliggine e la differenza di pressione all'interno del FAP con un'apparecchio diagnostico (p.es. BOSCH KTS)
2. Collegare saldamente la sonda speciale direttamente al tubo della pressione differenziale, prima o nello scomparto per il motore oppure direttamente al FAP.



Wepp 2232 FAP- Depuratore diretto

Applicazione

3. Ad intervalli iniettare il pulitore WEPP 2232 in direzione della struttura alveolata ad un massimo di 2 bar.
4. Rimontare il tubo della pressione differenziale.
5. Verificare il livello dell'olio !
6. Dopo un periodo d'attesa di ca. 10 min, lasciare girare il motore al minimo per 5 min. con il tubo di scarico attaccato. In seguito fare un giro di prova di 15-20 min durante in quale bisognerà cancellare l'errore e avviare la rigenerazione (dove l'eliminazione dell'errore e la rigenerazione non era possibile prima).


Wepp 2232 FAP- Depuratore diretto

Applicazione

7. In caso di sospetta diluizione dell'olio motore eseguire la sostituzione.

8. Per avere un risultato misurabile è raccomandata la verifica del carico prima e dopo la pulizia.

Il tenore di
fuliggine del FAP:
6 g/s



Wepp 2232 FAP- Depuratore diretto

Applicazione

In caso di grandi dimensioni del filtro utilizzare più di una confezione di WEPP 2232 !

Dopo la pulizia utilizzate il prodotto preventivo.

... **WEPP 2132 FAP** pulitore dev'essere
versato nel serbatoio

Pulire & prevenire



Wepp 2132 DPF-Cleaner



Sollewa e ritarda i depositi dispersi di fuliggine nel FAP e nella valvola EGR. Riduce i gas di scarico e migliora le prestazioni del motore. La sicurezza operativa aumenta e di conseguenza riduce la fuliggine. Per l'uso in tutti i motori diesel, tra cui Common Rail e iniettori a pompa.

Applicazione

In caso di malfunzionamenti sulla valvola EGR e del filtro FAP a causa del formarsi della fuliggine. Per risolvere i problemi e per un uso preventivo. In caso di avvio a freddo difficoltoso e instabilità del funzionamento. Aumenta l'efficacia di funzionamento con carburante a basso tenore di zolfo.

Aggiungere una lattina a serbatoio pieno, non lasciare svuotare il serbatoio. Sufficiente per ca. 80 l di diesel.