



Shell Spirax S6 ATF X

Fluide ATF synthétique pour GM, Ford, Toyota
et bien d'autres constructeurs



Le fluide issu d'une technologie de synthèse Shell Spirax S6 ATF X est un produit universel destiné à la lubrification de transmissions automatiques (ATF) de véhicules des constructeurs les plus divers. L'utilisation des composants synthétiques les plus modernes permet de répondre aux exigences de nombreux fabricants de transmissions.

Caractéristiques

- ◆ comportement au frottement optimisé
- ◆ stabilité thermique élevée et bonne protection contre l'oxydation
- ◆ indice de viscosité élevé
- ◆ stabilité au cisaillement très élevée
- ◆ bonnes propriétés antiusure et extrême pression
- ◆ compatibilité envers les élastomères optimisée
- ◆ très bonne propriété d'écoulement à basse température

Domaines d'utilisation

- ◆ boîtes de vitesses automatiques de voitures
- ◆ boîtes de vitesses automatiques de véhicules utilitaires
- ◆ servodirection

Tabelle d'utilisation

- ◆ voir table à la page 2

Utilisation impossible

- ◆ Ford Type F, Mercon ULV
- ◆ Mercedes Benz 236.12, 236.14, 236.15, 236.17
- ◆ Général Engrenage CVT

Shell Spirax S6 ATF X

Caractéristique		Méthode	
Densité à 15°C	kg/m ³	ISO 12185	850
Couleur		Visuelle	rouge
Point d'éclair selon COC	°C	ISO 2592	190
Visc. cin. à 100°C	mm ² /s	ISO 3104	6.2
Viscosité dynamique à -40°C	mPas	ASTM D2983	10 000
Point d'écoulement	°C	ISO 3016	-54

Valeurs moyennes soumises aux tolérances usuelles. Modifications réservées.

28.02.2024 / 2.1

**Tabelle
d'utilisation**

◆ Acura	ATF-Z1
◆ Aisin Warner	JWS 3309, 3324, AW-1
◆ Allison	C-4
◆ American Motors	ATF +3
◆ ATF	RED1, RED1K
◆ Audi	5HP LT71141, G052 025-A2, G 053 025-A2, G 052 162-A1/A2, VW G 055 025 A2 (JWS 3309), G052 162, G 060 162, G 055 162-A2, G 055 162 -A6, G 052 990, G 055 540 (A2), 052 055
◆ Bentley	PY112995PA
◆ BMW	JWS 3309 (T-IV), LA 2634, LT71141 (ZF 5 HP, 18FL/19FL/24A), 7045E, ETL 8072B, ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30
◆ Bosch	TE-ML 09
◆ CAT	TO-2
◆ Chrysler	ATF+, ATF +2, +3 (MS 7176E)
◆ Chrysler/Dodge/Jeep	05127382AA, 68043742AA, 68157995AA, 68157995AB, 68218925AA, 68171866AA
◆ Daewoo	LT 71141
◆ Daihatsu	AMMIX ATF D-II, ATF D-III SP
◆ ESSO	LT 71141
◆ Fiat	T-IV type, JWS 3309
◆ Ford	Mercon, Mercon LV, FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV), WSS M2C-138CJ, 166H, WSS M2C-922A1, 924A (XT-8-QAW), JWS 3309, ESP-M2C-166H, XL-12
◆ Ford/Lincoln/Mercury	XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn)
◆ Fuso	ATF-II, ATF-SPIII, ATF-A4
◆ GM	Dexron VI, IIH, IIIG, IIE, IID, II, TASA, 9986195, 1940700, 1940767, 21005966, 22717466, 88900925, 9986195, 93160393
◆ GM/GMC/Opel/Saturn	AW-1, VI, 88863400, 88863401
◆ Hino	Blue ribbon ATF
◆ Honda	ATF-Z1 (sauf dans CVT), DW-1, ATF Ultra II, Type 3.0, Type 3.1
◆ Hyundai/Kia	SP-IV-RR, SP-IV (00232-1904/04500-00115), SP-IV M (SP4-M), SP-III, SP-II, Red-1, Dex-II, JWS 3314, NWS 9638, 040000C90SG, NUMM040 CH20 Red-1
◆ Isuzu	ATF-II, ATF-III, ATF SP, SCS Fluid, 08200-9001
◆ Jaguar	ATF 3403 M115, ATF LT71141, JLM 20292, 20238, Fluid 8432, 02JDE26444, WSS-M2C922A1, ATF 3403 JLM20238
◆ JASO	M315-2013 1A, 1A-LV, 2A
◆ Jeep	ATF+3
◆ KIA	ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1
◆ Land Rover	LR023288
◆ Lexus	JWS 3309
◆ MAN	339A
◆ Mazda	ATF D-II, ATF M-III, ATF M-V, ATF FZ, ATF F-1, ATF S-1, ATF N-1, ATF 3317
◆ Mercedes	236.1 bis 236.10, MB ZF 4HP20
◆ Mini	cf. BMW; R T-IV
◆ Mitsubishi	Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW, J2, J3, ATF-MA1, ATF PA
◆ NAG 1	NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee),
◆ Nissan	Matic C, D, J, K, S
◆ Opel/GM	19 40 700, 19 40 767, 21005966 Transaxle, 22 17466, 88900925, 9986195
◆ Peugeot	ZF 4HP20, Z000169756, AL4 Automatic gearbox (#9730.AE)
◆ Porsche	ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309), 000 043 205 09, 999 917 547 00 (A2), 000 043 205 28, Z 000169756, ZF 5HP19FL, 5HP20, LT71141
◆ Renault	DPO/AL4, Matic D2, SATF-D
◆ Saab	T-IV (JWS 3309), 93 165 147, 93 160 393
◆ Saturn	T-IV (JWS 3309)
◆ Scion	tous les véhicules
◆ Shell	ATF 3403-M115, LA 2634, L 12108
◆ Ssang Yong	DSIH 5M-66
◆ Subaru	ATF, ATF HP, ATF 5AT, K0140Y0700, DEXRON II
◆ Suzuki	ATF AW-1, AT Oil 5D06, ATF 2326, 2384K, 3314, 3317, JWS 3309
◆ Texaco	7045-E, 8072B, N402
◆ Toyota	ATF D-II, D-III, T-III, T-IV, WS, Hybrid
◆ Vickers	M2950-S, I-286-S
◆ Voith	55.6335.xx (G607), Service Bulletin #013, #018
◆ Volvo	97325, 97335, CE 97340, PN 1161521, PN 1161540/1161640, PN 31256774/31256675, PN 1161621
◆ VW	5 HP (ZF 5 HP 30), (18FL, 30), (19FL, 24A), G-055-025 A2 (JWS 3309), G055 540 (A2), G052162, G055162-A2, -A6, G060162, G US 000 162, TL 521 62
◆ ZF	toutes les boîtes de vitesses automatiques à 3 et 4 rapports, TE-ML 09, 11A, 11B